デル株式会社

2018/10/31

		当該設備					1代前モデル				新旧モデル間の生産性向上率（年平均）	%	備考	当該設備 Web URL	記載ページ数	1代前モデル URL	記載ページ数
申請	モデル	設備型式	CPUクロック数（GHz）	発売開始年度 年	発売開始年度 月	モデル	設備型式	CPUクロック数（GHz）	発売開始年度 年	発売開始年度 月							
不可	Dell Precision 3430 Tower	PRC3430T_PENTG_G5400	3.7	2018	7	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_COREI3_7100	3.9	2017	1	-5.1	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。	https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esupport_desktop/esupport_dell_precision_workstation/precision-3430-workstation_white-papers19_ja-jp.pdf	2	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%98%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T3420_Rev1.pdf	2
不可	Dell Precision 3430 Tower	PRC3430T_COREI3_8100	3.6	2018	7	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_COREI3_7100	3.9	2017	1	-7.7	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 3430 Tower	PRC3430T_COREI5_8500	3.0	2018	7	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_COREI5_7500	3.4	2017	1	-11.8	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 3430 Tower	PRC3430T_COREI5_8600	3.1	2018	7	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_COREI5_7600	3.5	2017	1	-11.4	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 3430 Tower	PRC3430T_COREI7_8700	3.2	2018	7	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_COREI7_7700	3.6	2017	1	-11.1	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision 3430 Tower	PRC3430T_XEONE_2124	3.3	2018	7	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1220V6	3.0	2017	3	10.0	%					
可	Dell Precision 3430 Tower	PRC3430T_XEONE_2124G	3.4	2018	7	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1220V6	3.0	2017	3	13.3	%					
不可	Dell Precision 3430 Tower	PRC3430T_XEONE_2136	3.3	2018	7	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1240V6	3.7	2017	3	-10.8	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 3430 Tower	PRC3430T_XEONE_2146G	3.5	2018	7	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1245V6	3.7	2017	3	-5.4	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 3430 Tower	PRC3430T_XEONE_2174G	3.8	2018	7	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1270V6	3.8	2017	3	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1285V6	4.1	2017	3	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1270V5	3.6	2015	10	6.9	%		https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%98%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T3420_Rev1.pdf	2	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%98%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T3420_Rev1.pdf	2
可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1270V6	3.8	2017	3	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1270V5	3.6	2015	10	2.8	%					
可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1245V6	3.7	2017	3	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1245V5	3.5	2015	10	2.9	%					
可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1240V6	3.7	2017	3	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1240V5	3.5	2015	10	2.9	%					
不可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1225V6	3.3	2017	3	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1225V5	3.3	2015	10	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1220V6	3.0	2017	3	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1220V5	3.0	2015	10	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_COREI7_7700	3.6	2017	1	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_COREI7_6700	3.4	2015	10	2.9	%					
可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_COREI5_7600	3.5	2017	1	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_COREI5_6600	3.3	2015	10	3.0	%					
可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_COREI5_7500	3.4	2017	1	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_COREI5_6500	3.2	2015	10	3.1	%					
可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_COREI3_7100	3.9	2017	1	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_COREI3_6100	3.7	2015	10	2.7	%					
可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1270V5	3.6	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_XEONE3_1246V3	3.5	2013	6	1.4	%		https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%98%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T3420_Rev1.pdf	2	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%98%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T3420_Rev1.pdf	2
可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1245V5	3.5	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_XEONE3_1245V3	3.4	2013	6	1.5	%					
可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1240V5	3.5	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_XEONE3_1240V3	3.4	2013	6	1.5	%					
可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1225V5	3.3	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_XEONE3_1225V3	3.2	2013	6	1.6	%					
不可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_XEONE3_1220V5	3.0	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_XEONE3_1220V3	3.1	2013	6	-1.6	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_COREI7_6700	3.4	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_COREI7_4770	3.4	2013	6	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_COREI5_6600	3.3	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_COREI5_4690	3.5	2013	6	-2.9	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_COREI5_6500	3.2	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_COREI5_4670	3.4	2013	6	-2.9	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 3420	PRC3420T_COREI3_6100	3.7	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_COREI3_4130	3.4	2013	6	4.4	%					
不可	Dell Precision 3630 Tower	PRC3630T_PENTG_G5400	3.7	2018	7	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI3_7100	3.9	2017	1	-5.1	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。	https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esupport_desktop/esupport_dell_precision_workstation/precision-3630-workstation_white-papers18_ja-jp.pdf	2	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%98%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T3620_Rev1.pdf	2
不可	Dell Precision 3630 Tower	PRC3630T_COREI3_8100	3.6	2018	7	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI3_7100	3.9	2017	1	-7.7	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 3630 Tower	PRC3630T_COREI5_8500	3.0	2018	7	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI5_7500	3.4	2017	1	-11.8	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 3630 Tower	PRC3630T_COREI5_8600	3.1	2018	7	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI5_7600	3.5	2017	1	-11.4	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 3630 Tower	PRC3630T_COREI7_8700	3.2	2018	7	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI7_7700	3.6	2017	1	-11.1	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision 3630 Tower	PRC3630T_COREI7_8700K	3.7	2018	7	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI7_7700	3.6	2017	1	2.8	%					
不可	Dell Precision 3630 Tower	PRC3630T_XEONE_2124	3.3	2018	7	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1225V6	3.3	2017	3	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision 3630 Tower	PRC3630T_XEONE_2124G	3.4	2018	7	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1225V6	3.3	2017	3	3.0	%					
不可	Dell Precision 3630 Tower	PRC3630T_XEONE_2136	3.3	2018	7	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1240V6	3.7	2017	3	-10.8	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 3630 Tower	PRC3630T_XEONE_2146G	3.5	2018	7	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1245V6	3.7	2017	3	-5.4	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 3630 Tower	PRC3630T_XEONE_2174G	3.8	2018	7	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1270V6	3.8	2017	3	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 3630 Tower	PRC3630T_XEONE_2186G	3.8	2018	7	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1285V6	4.1	2017	3	-7.3	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI7_7700	3.6	2017	1	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI7_6700	3.4	2015	10	2.9	%		https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%98%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T3620_Rev1.pdf	2	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%98%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T3620_Rev1.pdf	2
可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI5_7600	3.5	2017	1	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI5_6600	3.3	2015	10	3.0	%					
可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI5_7500	3.4	2017	1	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI5_6500	3.2	2015	10	3.1	%					
可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI3_7100	3.9	2017	1	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI3_6100	3.7	2015	10	2.7	%					
可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1285V6	4.1	2017	3	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1270V5	3.6	2015	10	6.9	%					
可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1270V6	3.8	2017	3	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1270V5	3.6	2015	10	2.8	%					
可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1245V6	3.7	2017	3	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1245V5	3.5	2015	10	2.9	%					
可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1240V6	3.7	2017	3	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1240V5	3.5	2015	10	2.9	%					
不可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1225V6	3.3	2017	3	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1225V5	3.3	2015	10	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1220V6	3.0	2017	3	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1220V5	3.0	2015	10	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1270V5	3.6	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_XEONE3_1270V3	3.5	2013	6	1.4	%		https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%98%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T3620_Rev1.pdf	2	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%98%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T3620_Rev1.pdf	2
可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1245V5	3.5	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_XEONE3_1245V3	3.4	2013	6	1.5	%					
可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1240V5	3.5	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_XEONE3_1240V3	3.4	2013	6	1.5	%					
可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1225V5	3.3	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_XEONE3_1225V3	3.2	2013	6	1.6	%					
不可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_XEONE3_1220V5	3.0	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_XEONE3_1220V3	3.1	2013	6	-1.6	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI7_7700K	4.2	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_COREI7_4790	3.6	2013	6	8.3	%					
可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI7_6700K	4.0	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_COREI7_4770	3.4	2013	6	8.8	%					
不可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI7_6700	3.4	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_COREI7_4770	3.4	2013	6	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI5_6600	3.3	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_COREI5_4690	3.5	2013	6	-2.9	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI5_6500	3.2	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_COREI5_4670	3.4	2013	6	-2.9	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 3620	PRC3620T_COREI3_6100	3.7	2015	10	Dell Precision T1700	PRC1700T_COREI3_4150	3.5	2013	6	2.9	%					
不可	Dell Precision 5820 Tower	PRC5820T_COREI7_7800X	3.5	2018	7	比較対象なし						%	新系列のため、比較対象がありません。申請不可です。	https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esupport_desktop/esupport_dell_precision_workstation/precision-5820-workstation_white-papers20_ja-jp.pdf	2	–	–
不可	Dell Precision 5820 Tower	PRC5820T_COREI7_7820X	3.6	2018	7	比較対象なし						%	新系列のため、比較対象がありません。申請不可です。				
不可	Dell Precision 5820 Tower	PRC5820T_COREI9_7900X	3.3	2018	7	比較対象なし						%	新系列のため、比較対象がありません。申請不可です。				
不可	Dell Precision 5820 Tower	PRC5820T_COREI9_7920X	2.9	2018	7	比較対象なし						%	新系列のため、比較対象がありません。申請不可です。				
不可	Dell Precision 5820 Tower	PRC5820T_COREI9_7960X	2.8	2018	7	比較対象なし						%	新系列のため、比較対象がありません。申請不可です。				
不可	Dell Precision 5820 Tower	PRC5820T_COREI9_7980XE	2.6	2018	7	比較対象なし						%	新系列のため、比較対象がありません。申請不可です。				

デル株式会社

2018/10/31

		当該設備					1代前モデル									
申請	モデル	設備型式	CPUクロック数 (GHz)	発売開始年度		モデル	設備型式	CPUクロック数 (GHz)	発売開始年度		新旧モデル間の生産性向上率 (年平均)	%	備考	当該設備 Web URL	記載ページ数	1代前モデル URL	記載ページ数
				年	月				年	月							
不可	Dell Precision 5820 Tower	PRC5820T_XEONW_2195	2.3	2017	10	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_2697V4	2.3	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。	https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esupport_desktop/esuprt_dell_precision_workstation/precision-5820-workstation_white-papers20_ja-jp.pdf	2	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%8C%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T5810_Rev1.pdf	2
可	Dell Precision 5820 Tower	PRC5820T_XEONW_2175	2.5	2017	10	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_2650V4	2.2	2016	4	13.6	%					
可	Dell Precision 5820 Tower	PRC5820T_XEONW_2155	3.3	2017	10	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_2630V4	2.2	2016	4	50.0	%					
可	Dell Precision 5820 Tower	PRC5820T_XEONW_2145	3.7	2017	10	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1680V4	3.4	2016	1	8.8	%					
可	Dell Precision 5820 Tower	PRC5820T_XEONW_2135	3.7	2017	10	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1650V4	3.6	2016	1	2.8	%					
不可	Dell Precision 5820 Tower	PRC5820T_XEONW_2133	3.6	2017	10	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1650V4	3.6	2016	1	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision 5820 Tower	PRC5820T_XEONW_2125	4.0	2017	10	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1630V4	3.7	2016	1	8.1	%					
可	Dell Precision 5820 Tower	PRC5820T_XEONW_2123	3.6	2017	10	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1620V4	3.5	2016	1	2.9	%					
可	Dell Precision 5820 Tower	PRC5820T_XEONW_2104	3.2	2017	10	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1607V4	3.1	2016	1	3.2	%					
可	Dell Precision 5820 Tower	PRC5820T_XEONW_2102	2.9	2017	10	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1603V4	2.8	2016	1	3.6	%					
可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1680V4	3.4	2016	1	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1680V3	3.2	2014	9	3.1	%		https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%8C%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T5810_Rev1.pdf	2	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%8C%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T5810_Rev1.pdf	2
可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1660V4	3.2	2016	1	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1660V3	3.0	2014	9	3.3	%					
可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1650V4	3.6	2016	1	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1650V3	3.5	2014	9	1.4	%					
不可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1630V4	3.7	2016	1	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1630V3	3.7	2014	9	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1620V4	3.5	2016	1	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1620V3	3.5	2014	9	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1607V4	3.1	2016	1	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1607V3	3.1	2014	9	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1603V4	2.8	2016	1	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1603V3	2.8	2014	9	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_2697V4	2.3	2016	4	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_2697V3	2.6	2014	9	-5.8	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_2687WV4	3.0	2016	4	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_2687WV3	3.1	2014	9	-1.6	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_2650V4	2.2	2016	4	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1650V3	3.5	2014	9	-18.6	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_2630V4	2.2	2016	4	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1630V3	3.7	2014	9	-20.3	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_2697V3	2.6	2014	9	Dell Precision T3610	PRC3610T_XEONE5_1650V2	3.5	2013	9	-25.7	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%8C%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T5810_Rev1.pdf	2	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%8C%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T3610_Rev1.pdf	2
不可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_2687WV3	3.1	2014	9	Dell Precision T3610	PRC3610T_XEONE5_1650V2	3.5	2013	9	-11.4	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_2690V3	2.6	2014	9	Dell Precision T3610	PRC3610T_XEONE5_1650V2	3.5	2013	9	-25.7	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1680V3	3.2	2014	9	Dell Precision T3610	PRC3610T_XEONE5_1650V2	3.5	2013	9	-8.6	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1660V3	3.0	2014	9	Dell Precision T3610	PRC3610T_XEONE5_1650V2	3.5	2013	9	-14.3	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1650V3	3.5	2014	9	Dell Precision T3610	PRC3610T_XEONE5_1650V2	3.5	2013	9	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1630V3	3.7	2014	9	Dell Precision T3610	PRC3610T_XEONE5_1620V2	3.7	2013	9	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1620V3	3.5	2014	9	Dell Precision T3610	PRC3610T_XEONE5_1620V2	3.7	2013	9	-5.4	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1607V3	3.1	2014	9	Dell Precision T3610	PRC3610T_XEONE5_1607V2	3.0	2013	9	3.3	%					
不可	Dell Precision Tower 5810	PRC5810T_XEONE5_1603V3	2.8	2014	9	Dell Precision T3610	PRC3610T_XEONE5_1603V1	2.8	2013	9	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON8160	2.1	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2699V4	2.2	2016	4	-4.5	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%8C%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T7820_Rev1.pdf	2	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%8C%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T7810_Rev1.pdf	2
不可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON6152	2.1	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2699V4	2.2	2016	4	-4.5	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON6148	2.4	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2698V4	2.2	2016	4	9.1	%					
可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON6146	3.2	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2687WV4	3.0	2016	4	6.7	%					
可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON6144	3.5	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2667V4	3.2	2016	4	9.4	%					
不可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON6140	2.3	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2697V4	2.3	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON6138	2.0	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2698V4	2.2	2016	4	-9.1	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON6136	3.0	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2650V4	2.2	2016	4	36.4	%					
不可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON6134	3.2	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2667V4	3.2	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON6130	2.1	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2683V4	2.1	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON6128	3.4	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2643V4	3.4	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON5122	3.6	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2637V4	3.5	2016	4	2.9	%					
可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON5120	2.2	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2660V4	2.0	2016	4	10.0	%					
可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON5118	2.3	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2650V4	2.2	2016	4	4.5	%					
不可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON4116	2.1	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2650V4	2.2	2016	4	-4.5	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON4114	2.2	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2630V4	2.2	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON4112	2.6	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2623V4	2.6	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON4110	2.1	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2620V4	2.1	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON3106	1.7	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2609V4	1.7	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7820 Tower	PRC7820T_XEON3104	1.7	2017	10	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2603V4	1.7	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2699V4	2.2	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2670V2	2.5	2013	9	-4.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%8C%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T7810_Rev1.pdf	2	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%8C%E3%83%91%E3%83%8C%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T5610_Rev1.pdf	2
不可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2698V4	2.2	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2670V2	2.5	2013	9	-4.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2697V4	2.3	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2670V2	2.5	2013	9	-2.7	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2695V4	2.1	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2670V2	2.5	2013	9	-5.3	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2690V4	2.6	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2670V2	2.5	2013	9	1.3	%					
可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2687WV4	3.0	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2670V2	2.5	2013	9	6.7	%					
不可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2683V4	2.1	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2670V2	2.5	2013	9	-5.3	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2680V4	2.4	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2670V2	2.5	2013	9	-1.3	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2667V4	3.2	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2650V2	2.6	2013	9	7.7	%					
不可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2660V4	2.0	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2670V2	2.5	2013	9	-6.7	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2650V4	2.2	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2670V2	2.5	2013	9	-4.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2643V4	3.4	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2630V2	2.6	2013	9	10.3	%					
不可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2640V4	2.4	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2670V2	2.5	2013	9	-1.3	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2637V4	3.5	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2637V2	3.5	2013	9	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2630V4	2.2	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2670V2	2.5	2013	9	-4.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2623V4	2.6	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2637V2	3.5	2013	9	-8.6	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2620V4	2.1	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2650V2	2.6	2013	9	-6.4	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2609V4	1.7	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2650V2	2.6	2013	9	-11.5	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				

デル株式会社

2018/10/31

		当該設備					1代前モデル										
申請	モデル	設備型式	CPUクロック数 (GHz)	発売開始年度 年	発売開始年度 月	モデル	設備型式	CPUクロック数 (GHz)	発売開始年度 年	発売開始年度 月	新旧モデル間の生産性向上率 (年平均)	%	備考	当該設備 Web URL	記載ページ数	1代前モデル URL	記載ページ数
不可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_2603V4	1.7	2016	4	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2603V2	1.8	2013	9	-1.9	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_1680V4	3.4	2016	1	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2687WV2	3.4	2013	9	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_1660V4	3.2	2016	1	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2650V2	2.6	2013	9	7.7	%					
可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_1650V4	3.6	2016	1	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2630V2	2.6	2013	9	12.8	%					
可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_1630V4	3.7	2016	1	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2637V2	3.5	2013	9	1.9	%					
不可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_1620V4	3.5	2016	1	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2637V2	3.5	2013	9	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_1607V4	3.1	2016	1	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2603V2	1.8	2013	9	24.1	%					
可	Dell Precision Tower 7810	PRC7810T_XEONE5_1603V4	2.8	2016	1	Dell Precision T5610	PRC5610T_XEONE5_2603V2	1.8	2013	9	18.5	%					
可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON8180M	2.5	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2699V4	2.2	2016	4	13.6	%		https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%98%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T7920_Rev1.pdf	2	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%98%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T7910_Rev1.pdf	2
不可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON8160M	2.1	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2699V4	2.2	2016	4	-4.5	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON6140M	2.3	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2697V4	2.3	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON6134M	3.2	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2667V4	3.2	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON8180	2.5	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2699V4	2.2	2016	4	13.6	%					
可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON8168	2.7	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2699V4	2.2	2016	4	22.7	%					
不可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON8160	2.1	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2699V4	2.2	2016	4	-4.5	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON6152	2.1	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2699V4	2.2	2016	4	-4.5	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON6148	2.4	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2698V4	2.2	2016	4	9.1	%					
可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON6146	3.2	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2687WV4	3.0	2016	4	6.7	%					
可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON6144	3.5	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2667V4	3.2	2016	4	9.4	%					
不可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON6140	2.3	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2697V4	2.3	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON6138	2.0	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2698V4	2.2	2016	4	-9.1	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON6136	3.0	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2687WV4	3.0	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON6134	3.2	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2667V4	3.2	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON6130	2.1	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2683V4	2.1	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON6128	3.4	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2643V4	3.4	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON5122	3.6	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2637V4	3.5	2016	4	2.9	%					
可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON5120	2.2	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2660V4	2.0	2016	4	10.0	%					
可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON5118	2.3	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2650V4	2.2	2016	4	4.5	%					
不可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON4116	2.1	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2650V4	2.2	2016	4	-4.5	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON4114	2.2	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2630V4	2.2	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON4112	2.6	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2623V4	2.6	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON4110	2.1	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2620V4	2.1	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON3106	1.7	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2609V4	1.7	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision 7920 Tower	PRC7920T_XEON3104	1.7	2017	10	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2603V4	1.7	2016	4	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2603V4	1.7	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2603V3	1.6	2014	9	3.1	%		https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%98%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T7910_Rev1.pdf	2	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%98%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T7910_Rev1.pdf	2
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2609V4	1.7	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2609V3	1.9	2014	9	-5.3	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2620V4	2.1	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2620V3	2.4	2014	9	-6.3	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2623V4	2.6	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2623V3	3.0	2014	9	-6.7	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2630V4	2.2	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2630V3	2.4	2014	9	-4.2	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2637V4	3.5	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2637V3	3.5	2014	9	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2640V4	2.4	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2650V3	2.3	2014	9	2.2	%					
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2643V4	3.4	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2643V3	3.4	2014	9	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2650V4	2.2	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2650V3	2.3	2014	9	-2.2	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2660V4	2.0	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2670V3	2.3	2014	9	-6.5	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2667V4	3.2	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2667V3	3.2	2014	9	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2680V4	2.4	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2680V3	2.5	2014	9	-2.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2683V4	2.1	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2680V3	2.5	2014	9	-8.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2687WV4	3.0	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2687WV3	3.1	2014	9	-1.6	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2690V4	2.6	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2695V3	2.3	2014	9	6.5	%					
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2695V4	2.1	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2695V3	2.3	2014	9	-4.3	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2697V4	2.3	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2697V3	2.6	2014	9	-5.8	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2698V4	2.2	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2698V3	2.3	2014	9	-2.2	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2699V4	2.2	2016	4	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2699V3	2.3	2014	9	-2.2	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2603V3	1.6	2014	9	Dell Precision T7610	PRC7610T_XEONE5_2603V2	1.8	2013	9	-11.1	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%98%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T7910_Rev1.pdf	2	https://downloads.dell.com/solutions/JA/%E3%83%98%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%8F%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%83%87%E6%96%99/Dell%20Precision%20CPU%20T7910_Rev1.pdf	2
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2609V3	1.9	2014	9	Dell Precision T7610	PRC7610T_XEONE5_2609V2	2.5	2013	9	-24.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2620V3	2.4	2014	9	Dell Precision T7610	PRC7610T_XEONE5_2620V2	2.1	2013	9	14.3	%					
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2623V3	3.0	2014	9	Dell Precision T7610	PRC7610T_XEONE5_2637V2	3.5	2013	9	-14.3	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2630V3	2.4	2014	9	Dell Precision T7610	PRC7610T_XEONE5_2630V2	2.6	2013	9	-7.7	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2637V3	3.5	2014	9	Dell Precision T7610	PRC7610T_XEONE5_2637V2	3.5	2013	9	0.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2643V3	3.4	2014	9	Dell Precision T7610	PRC7610T_XEONE5_2630V2	2.6	2013	9	30.8	%					
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2650V3	2.3	2014	9	Dell Precision T7610	PRC7610T_XEONE5_2650V2	2.6	2013	9	-11.5	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2667V3	3.2	2014	9	Dell Precision T7610	PRC7610T_XEONE5_2650V2	2.6	2013	9	23.1	%					
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2670V3	2.3	2014	9	Dell Precision T7610	PRC7610T_XEONE5_2670V2	2.5	2013	9	-8.0	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2680V3	2.5	2014	9	Dell Precision T7610	PRC7610T_XEONE5_2680V2	2.8	2013	9	-10.7	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2687WV3	3.1	2014	9	Dell Precision T7610	PRC7610T_XEONE5_2687WV2	3.4	2013	9	-8.8	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2695V3	2.3	2014	9	Dell Precision T7610	PRC7610T_XEONE5_2697V2	2.7	2013	9	-14.8	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2697V3	2.6	2014	9	Dell Precision T7610	PRC7610T_XEONE5_2697V2	2.7	2013	9	-3.7	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2698V3	2.3	2014	9	Dell Precision T7610	PRC7610T_XEONE5_2697V2	2.7	2013	9	-14.8	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				
不可	Dell Precision Tower 7910	PRC7910T_XEONE5_2699V3	2.3	2014	9	Dell Precision T7610	PRC7610T_XEONE5_2697V2	2.7	2013	9	-14.8	%	生産向上率が1%以上にならないので、申請不可です。				