

# Wichtige Informationen – Dell OptiPlex 790/990

## Informationen zu Warnhinweisen

 **WARNUNG:** Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

## Systemplatine

Computer der Serie Dell OptiPlex 790/990 sind jetzt im Lieferumfang mit einer neuen Systemplatine ohne die folgenden Komponenten enthalten:

- Kühlkörper
- Netzteil-Thermosensor (nur Desktopgehäuse)

## Entfernen des Kühlkörpers

Das folgende Bild zeigt eine frühere Version der im Lieferumfang des Kühlkörpers enthaltenen Systemplatine.





Abbildung 1. Systemplatine einer früheren Version mit dem Kühlkörper

Alle im Lieferumfang der A11- oder einer höheren Version enthaltenen Systemplatinen enthalten KEINEN Kühlkörper.

 **ANMERKUNG:** Wenn das BIOS auf eine frühere Version als die A11-Version heruntergestuft ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.



Vorschriftenmodell: D09M, D05D, D03S, D01U  
Vorschriftentyp: D05D001, D03S001, D01U001, D01U002  
2012 - 05

# Entfernen des Netzteil-Thermosensors

Der Netzteil-Thermosensor wurde nur vom Desktopgehäuse entfernt.




Abbildung 2. Systemplatine mit entferntem Thermosensor und Kühlkörper

1. Thermosensoranschluss-1 und Kabel entfernt
2. Chipsatz-Kühlkörper entfernt
3. Thermosensoranschluss-2

**ANMERKUNG:** Wenn Sie die Systemplatine mit einer neuen Systemplatine für das Desktopgehäuse ersetzt haben, stellen Sie sicher, dass die BIOS-Version A11 oder höher ist.

**WARNUNG:** Wenn Sie das BIOS nicht aktualisieren, erhalten Sie während des Power-on Self-Tests (PC-Selbsttest beim Einschalten, POST) möglicherweise die Fehlermeldung Alert! Chipset heat sink not detected (Warnung! Chipsatz-Kühlkörper nicht erkannt).

**ANMERKUNG:** Im Zusammenhang mit der neuen Systemplatine wurde die Temperatur aller Komponenten getestet. Die Temperaturen liegen innerhalb der Spezifikationen.

**ANMERKUNG:** Im Zusammenhang mit der neuen Systemplatine liegt kein Einfluss auf die Systemleistung vor.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2012 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text enthaltene Marken: Dell™, das DELL Logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ und Wi-Fi Catcher™ sind Marken von Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® und Celeron® sind eingetragene Marken oder Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. AMD® ist eine eingetragene Marke und AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ und ATI FirePro™ sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, die Windows Vista-Startschaltfläche und Office Outlook® sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Blu-ray Disc™ ist eine Marke im Besitz der Blu-ray Disc Association (BDA), die für die Nutzung auf Datenträgern und Playern lizenziert ist. Die Bluetooth®-Wortmarke ist eine eingetragene Marke im Besitz von Bluetooth® SIG, Inc. und jedwede Nutzung der Marke von Dell Inc. unterliegt der Lizenz. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke von Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andere in diesem Dokument möglicherweise verwendete Marken und Handelsnamen beziehen sich auf die entsprechenden Eigentümer oder deren Produkte. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.