

Informazioni importanti: Dell OptiPlex 790/990

Informazioni sui messaggi di Avvertenza

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Scheda di sistema

Ora i computer Dell OptiPlex 790/990 sono forniti con una nuova scheda di sistema senza i seguenti componenti:

- Dissipatore di calore
- Sensore termico dell'alimentatore (solo telaio del computer desktop)

Rimozione del dissipatore di calore

La seguente immagine mostra una versione precedente della scheda di sistema fornita insieme al dissipatore di calore.





Figura 1. Scheda di sistema di una versione precedente rispetto alla scheda di sistema fornita con il dissipatore di calore

Tutte le schede di sistema fornite insieme alla versione A11 o superiore, non saranno provviste di dissipatore di calore.

 **N.B.:** Se il BIOS viene portato ad una versione precedente rispetto alla versione A11, verrà visualizzato un messaggio di errore.



Modello normativo: D09M, D05D, D03S, D01U
Tipo normativo: D05D001, D03S001, D01U001, D01U002
2012 - 05

Rimozione del sensore termico dell'alimentatore

Il sensore termico dell'alimentatore viene rimosso esclusivamente dal telaio del computer desktop.




Figura 2. Scheda di sistema con sensore termico e dissipatore di calore rimossa

1. connettore 1 del sensore termico e cavo rimossi
2. dissipatore di calore del chipset rimosso
3. connettore 2 del sensore termico

N.B.: Se la scheda di sistema è stata sostituita con una nuova scheda di sistema per il telaio del computer desktop, verificare sempre che la versione del BIOS sia A11 o superiore.

AVVERTENZA: Se il BIOS non viene aggiornato, durante il test POST, potrebbe comparire il messaggio di errore **Alert! Chipset heat sink not detected (Attenzione! Dissipatore del chipset non rilevato).**

N.B.: Insieme alla nuova scheda di sistema, è stato verificato che le temperature di tutti i componenti siano entro i limiti delle specifiche.

N.B.: Con la nuova scheda di sistema, non si verifica alcuna ripercussione sulle prestazioni di sistema.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2012 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi registrati usati in questo testo: Dell™, il logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ sono marchi registrati di Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. AMD® è un marchio registrato e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon e™, ATI FirePro™ sono marchi registrati di Advanced Micro Devices, Inc.

Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, il pulsante Start di Windows Vista e Office Outlook® sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Blu-ray Disc™ è un marchio registrato di proprietà di Blu-ray Disc Association (BDA) e concesso in licenza per l'utilizzo su dischi e lettori. Il marchio Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo da parte di Dell Inc. è dietro concessione di licenza. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Per altri marchi e nomi commerciali che potrebbero essere utilizzati in questo documento con riferimento ad entità che dichiarano i marchi e i nomi dei propri prodotti, Dell Inc. nega ogni interesse proprietario tranne che per il proprio.