

# Informazioni importanti: Dell OptiPlex 790/990

## Informazioni sui messaggi di Avvertenza

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.


## Scheda di sistema

Ora i computer Dell OptiPlex 790/990 sono forniti con una nuova scheda di sistema senza i seguenti componenti:

- Dissipatore di calore
- Sensore termico dell'alimentatore (solo telaio del computer desktop)

## Rimozione del dissipatore di calore

La seguente immagine mostra una versione precedente della scheda di sistema fornita insieme al dissipatore di calore.



**Figura 1. Scheda di sistema di una versione precedente rispetto alla scheda di sistema fornita con il dissipatore di calore**

Tutte le schede di sistema fornite insieme alla versione A11 o superiore, non saranno provviste di dissipatore di calore.

 **N.B.:** Se il BIOS viene portato ad una versione precedente rispetto alla versione A11, verrà visualizzato un messaggio di errore.



Modello normativo: D09M, D05D, D03S, D01U  
Tipo normativo: D05D001, D03S001, D01U001, D01U002  
2012 - 05

## Rimozione del sensore termico dell'alimentatore

Il sensore termico dell'alimentatore viene rimosso esclusivamente dal telaio del computer desktop.




Figura 2. Scheda di sistema con sensore termico e dissipatore di calore rimossa

1. connettore 1 del sensore termico e cavo rimossi
2. dissipatore di calore del chipset rimosso
3. connettore 2 del sensore termico

**N.B.:** Se la scheda di sistema è stata sostituita con una nuova scheda di sistema per il telaio del computer desktop, verificare sempre che la versione del BIOS sia A11 o superiore.

**AVVERTENZA:** Se il BIOS non viene aggiornato, durante il test POST, potrebbe comparire il messaggio di errore **Alert! Chipset heat sink not detected (Attenzione! Dissipatore del chipset non rilevato).**

**N.B.:** Insieme alla nuova scheda di sistema, è stato verificato che le temperature di tutti i componenti siano entro i limiti delle specifiche.

**N.B.:** Con la nuova scheda di sistema, non si verifica alcuna ripercussione sulle prestazioni di sistema.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2012 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi registrati usati in questo testo: Dell™, il logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ sono marchi registrati di Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. AMD® è un marchio registrato e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon e™, ATI FirePro™ sono marchi registrati di Advanced Micro Devices, Inc.

Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, il pulsante Start di Windows Vista e Office Outlook® sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Blu-ray Disc™ è un marchio registrato di proprietà di Blu-ray Disc Association (BDA) e concesso in licenza per l'utilizzo su dischi e lettori. Il marchio Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo da parte di Dell Inc. è dietro concessione di licenza. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Per altri marchi e nomi commerciali che potrebbero essere utilizzati in questo documento con riferimento ad entità che dichiarano i marchi e i nomi dei propri prodotti, Dell Inc. nega ogni interesse proprietario tranne che per il proprio.