


중요 정보 — Dell OptiPlex 790/990

경고 정보

 경고: 경고는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

시스템 보드

Dell OptiPlex 790/990 컴퓨터는 새 시스템 보드와 함께 제공되며, 다음 구성 요소는 제외됩니다.

- 방열판
- 전원 공급 장치 열 센서(데스크탑 새시만)

방열판 제거

다음 이미지는 방열판과 함께 제공된 시스템 보드의 이전 버전을 나타냅니다.





그림 1. 방열판이 장착된 시스템 보드의 이전 버전

A11 버전 이상으로 제공된 모든 시스템 보드에는 방열판이 포함되지 않습니다.

 **노트:** BIOS 가 A11 이전 버전으로 다운그레이드된 경우, 오류 메시지가 표시됩니다.



규정 모델: D09M, D05D, D03S, D01U
규정 유형: D05D001, D03S001, D01U001, D01U002
2012 - 05

전원 공급 장치 열 센서 제거

전원 공급 장치 열 센서가 데스크탑 새시에서만 제거되었습니다.




그림 2. 열 센서 및 방열판이 장착된 시스템 보드가 제거됨

1. 열 센서 커넥터-1 및 케이블이 제거됨
2. 칩셋 방열판이 제거됨
3. 열 센서 커넥터-2

노트: 시스템 보드를 데스크탑 새시용 새 시스템 보드로 교체할 경우, BIOS 버전이 A11 이상인지 항상 확인하십시오.

경고: BIOS를 업데이트하지 않는 경우, POST 중 Alert! Chipset heat sink not detected(경고! 칩셋 방열판이 감지되지 않음) 오류 메시지가 표시됩니다.

노트: 새 시스템 보드 - 모든 구성 요소 온도가 적정 사양 범위에 있는 것으로 시험을 통해 확인되었습니다.

노트: 새 시스템 보드 - 시스템 성능에 영향을 끼치지 않습니다.

이 발행물에 수록된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2012 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell Inc.의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 본 자료를 무단 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다.

본 설명서에 사용된 상표: Dell™, DELL 로고, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ 및 Wi-Fi Catcher™는 Dell Inc.의 상표입니다. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® 및 Celeron®은 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다. AMD®는 Advanced Micro Devices, Inc.의 등록 상표이고 AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ 및 ATI FirePro™는 상표입니다. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista 시작 버튼 및 Office Outlook®은 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft

Corporation 의 상표 또는 등록 상표입니다. Blu-ray Disc™는 Blu-ray Disc Association(BDA)이 소유한 상표이고 디스크 및 플레이어에 대한 사용 허가권을 보유하고 있습니다. Bluetooth® 워드 마크는 Bluetooth® SIG, Inc.가 소유한 등록 상표로 사용권 계약에 따라 Dell Inc.에서 사용합니다. Wi-Fi®는 Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.의 등록 상표입니다.

본 발행물에서 특정 회사의 표시나 제품 이름을 지칭하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다. Dell Inc.는 자사가 소유하고 있는 것 이외의 타사 소유 상표 및 상표명에 대한 어떠한 소유권도 갖고 있지 않습니다.