

重要資訊 — Dell OptiPlex 790/990

關於警告

 警告: 「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

主機板

Dell OptiPlex 790/990 電腦現已搭載新型主機板，但不提供以下元件：

- 散熱器
- 電源供應器熱感應器 (限桌上型機箱)

卸下散熱器

下圖中為配備散熱器的舊型主機板。





圖 1. 配備散熱器的舊型主機板

所有採用 A11 版或更高版本的主機板將不包含散熱器。

 註: 如果將 BIOS 降級為低於 A11 版的更舊版本，將會顯示錯誤訊息。



管制型號: D09M, D05D, D03S, D01U
管制類型: D05D001, D03S001, D01U001, D01U002
2012 - 05

卸下電源供應器熱感應器

僅需要從桌上型機箱拆下電源供應器熱感應器。







圖 2. 卸下配備熱感應器和散熱器的主機板

1. 熱感應器連接器 1 和纜線已卸下
2. 晶片組散熱器已卸下
3. 熱感應器連接器 2

 註: 如果您已針對桌上型機箱將主機板更換為新型主機板, 請務必確認 BIOS 版本為 A11 或更高版本。

 警告: 如果您未更新 BIOS, 在開機自我測試 (POST) 期間可能會出現 Alert! Chipset heat sink not detected (警報! 未偵測到晶片組散熱器) 錯誤訊息。

 註: 使用新型主機板, 會進行測試以確認所有元件溫度都在規格範圍內。

 註: 使用新型主機板, 不會對系統效能產生影響。

本出版品中的資訊如有更改, 恕不另行通知。

© 2012 Dell Inc. 版權所有, 翻印必究。

未經 Dell Inc. 的書面許可, 不得以任何形式進行複製這些內容。

本文所使用的商標: Dell™、DELL 徽標、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™ 及 Wi-Fi Catcher™ 為 Dell Inc. 的商標。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino® 及 Celeron® 為 Intel Corporation 在美國或其他國家的註冊商標或商標。AMD® 為 Advanced Micro Devices, Inc. 的註冊商標, AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™ 及 ATI FirePro™ 為 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista 開始按鈕及 Office Outlook® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。Blu-ray Disc™ 為 Blu-ray Disc Association (BDA) 所有的商標並授權予光碟及播放機使用。

Bluetooth® 文字商標為 Bluetooth® SIG、Inc. 的註冊商標且 Dell Inc. 經授權使用。Wi-Fi® 為 Wireless Ethernet Compatibility Alliance、Inc. 的註冊商標。

本出版品中使用的其他商標及商品名稱，係指擁有這些商標及商品名稱的公司或其製造的產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何所有權。