

Príručka pre používateľa softvéru Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

- [Softvér Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution](#)
 - [Inštalácia softvéru Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution](#)
 - [Používanie softvéru Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution](#)
-

Softvér Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

Tento softvér vám pri používaní kolorimetra X-Rite i1Display Pro umožní získať najlepšie a najpresnejšie farby na displeji Dell UltraSharp U3014.

Softvér The **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** poskytuje tri hlavné funkcie:

1. Na základe meraní s kolorimetrom i1Display Pro a pomocou špeciálnych nastavení podla monitora nastavuje základné farby displeja tak, aby presne imitovali niektorú z piatich standardných oblastí zobrazenia farieb:

- a. sRGB
- b. AdobeRGB
- c. Rec. 709
- d. DCI-P3
- e. Pôvodný UltraSharp

2. Displej kalibruje na základe meraní štandardných skúšobných opráv na štandardné hodnoty gama, biele body a vyváženie šedej na emuláciu farebného priestoru, ktorý vyberiete.

3. Na základe meraní súboru skúšobných farieb "Popis" vypocítia a zapíše profil ICC pre displej a tento profil aktivuje v operacnom systéme Windows.

Medzi hlavné výhody pravidelného používania softvéru **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** spolu s kolorimetrom i1Display Pro patria:

- farby na fotografiách, projektovanie, filmy a internetové stránky tak, ako ich autor obsahu určil;
 - stabilné, predvídateľné farby - farby vyzerajú rovnako teraz aj neskôr;
 - na monitoroch Dell UltraSharp sú zabezpečené konzistentné a presné farby;
 - presné profily určené na používanie v aplikáciach „s riadenými farbami“ a ovládacoch tlaciarní tak, aby farby, ktoré tlaci, boli tie farby, ktoré ste videli, a pre presné „kontrolovaniesoftvérom“.
-

Inštalácia softvéru Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

1. Kábel USB zapojte do hostitelského pocítaca. (Pozrite si Príručku pre rýchly zaciatoč alebo Používateľskú príručku dodanú s displejom **U3014**). Monitor UltraSharp **U3014** bude fungovať ako vysokokvalitný displej bez pripojenia USB, ale jeho pripojením bude mať softvér **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** možnosť určovať, či potrebuje presne nastaviť emuláciu farebného priestoru a kalibrovať displej.

2. Do mechaniky CD alebo DVD v pocítaci vložte disk CD s „**ovládacom a dokumentáciou**“, ktorý je dodaný spolu s monitorom **U3014**.

3. V závislosti na tom, ci je v pocítaci povolená alebo zakázaná funkcia Autormu , postupujte podla krokov uvedených nižšie:

- Ak je vo vašom pocítaci táto funkcia povolená, vyberte požadovaný jazyk a potom v ponuke zvolte možnosť „Inštalovať Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution“. Na dokončenie inštalácie po spustení inštalacného programu postupujte podla pokynov krok za krokom.
- Ak je funkcia Autorum v pocítaci vypnutá, prejdite do mechaniky CD/DVD, vyhľadajte súbor CDBrowse.exe a spusťte ho. Na dokončenie inštalácie dvakrát kliknite na inštalacný program a potom postupujte podla pokynov krok za krokom.

Používanie softvéru Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

Ak chcete používať softvér Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution, budete potrebovať kolorimeter X-Rite i1Display Pro. Kolorimeter X-Rite i1Display Pro je k dispozícii prezakúpenie od spoločnosti **Dell vo vybraných krajinách**. Ak chcete zistit, ci je vo vašej krajine dostupný, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Dell. Kolorimeter X-Rite i1Display Pro je tiež k dispozícii v on-line obchodoch spoločnosti X-Rite's North American a Pantone a tiež v celosvetovej sieti predajcov X-Rite.

Ak chcete použiť softvér Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution , postupujte podla nižšie uvedených krokov:

- 1.Kolorimeter **X-Rite i1Display Pro** zapojte do dostupného portu USB v pocítaci alebo v displeji (pozrite si Príručku pre rýchly záciatok alebo Používateľskú príručku dodanú s displejom **U3014**).
2. Softvér **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** spustite tak, že dvakrát kliknete na ikonu programu, ktorá sa nachádza na pracovnej ploche, alebo kliknite napoľožky Start -> Všetky programy -> Dell Displays. Postupujte podla pokynov krok za krokom na obrazovke.

 **NOTE:** Once you begin the profiling process ensure that you do not change any of the color settings from the front panel using the On-Screen-Display (OSD) menu. Changing these settings during calibration could cause the measurements to be inconsistent and lead to inaccurate calibrations and profiles. If you change any of these settings after running the **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution**, results may not be accurate and you may need to run the **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** again.

 **NOTE:** Odporúcame skončiť ostatné spustené programy a až potom spustiť kalibráciu Dell Ultrasharp Color Calibration.

 **NOTE:** Pred spustením kalibrácie možno budete musieť zmeniť prednastavený režim monitora pomocou OSD na CAL1 alebo CAL2. (Nastavenia farieb -> Prednastavené režimy -> Farebný priestor)