

Dell Calibration Assistant

Ръководство на потребителя

Модел: Calibration Assistant
Регулаторен модел: Calibration Assistant



Забележки, внимание и предупреждения

-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** ЗАБЕЛЕЖКА показва важна информация, която Ви помага да използвате своя компютър по-добре.
-  **ВНИМАНИЕ:** ВНИМАНИЕ показва потенциална повреда на хардуера или загуба на данни, ако инструкциите не се следват.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва възможност за материални щети, телесна повреда или смърт.

Авторско право © 2020 г. Dell Inc. Всички права запазени. Този продукт е защитен от американски и международни закони за авторското право и интелектуалната собственост. Dell™ и логото на Dell са търговски марки на Dell Inc. в САЩ и/или други юрисдикции. Thunderbolt™ и логото Thunderbolt™ са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и/или други страни. Всички други марки и имена, посочени тук, могат да са търговски марки на съответните компании.

2020 - 09

Ред. A00

Съдържание

Общ преглед	4
Преди да започнете	4
Използване на Dell Calibration Assistant	5
Dashboard (Табло)	6
Report (Отчет)	9
Scheduler (Диспачер)	13
Resync Display Clock (Повторно синхронизиране на часовника на дисплея)	15
Отстраняване на неизправности	16




Общ преглед

Dell Calibration Assistant е приложение, проектирано за планиране на вътрешно калибиране и проверка, преглед на резултати от калибиране и проверка и генериране на отчети за калибиране и проверка във формат HTML за публикуване в уеб.


Преди да започнете

- 1 Към Вашия компютър трябва да е свързан монитор Dell UP3221Q или UP2720Q.
- 2 Изтеглете софтуера Dell Calibration Assistant от следните уеб сайтове:
UP2720Q: <https://www.dell.com/UP2720Q>.
UP3221Q: <https://www.dell.com/UP3221Q>.
- 3 Уверете се, че кабелът Thunderbolt™ 3 Active от порт Thunderbolt™ 3 Upstream на монитора е свързан към компютър или ноутбук.
- 4 Ако сте свързани чрез HDMI или DP връзка, уверете се, че кабелът USB Type-C към A от порта Thunderbolt™ 3 Upstream на монитора е свързан към Вашия компютър.



 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако няма свързан кабел Thunderbolt™ 3 Active или кабел USB Type-C към A, когато стартирате Dell Calibration Assistant, се появява следното:





Използване на Dell Calibration Assistant

- 1 Щракнете върху иконата Приложение, за да стартирате Dell Calibration Assistant.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** За Ubuntu, Dell Calibration Assistant се поддържа само от 64-битовите версии.
- 2 Приложението комуникира с монитора, свързан към хоста, и установява връзка за синхронизиране с екранното меню на монитора.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Този процес може да отнеме няколко минути.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Затворете Dell Calibration Assistant преди извършване на вътрешно калибиране или проверка.
Стартирайте софтуера отново, когато вътрешното калибиране или проверка завърши.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Щракнете върху иконата за търсене до списъка с монитори, за да опресните информацията в Dashboard (Табло) и Report (Отчет). Като алтернатива, затворете и стартирайте отново Dell Calibration Assistant.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Да не се отварят и използват повече от една от следните софтуерни програми едновременно: Dell Calibration Assistant, Dell Color Management Software или Calman Ready.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** При свързване за пръв път, отчетът няма да се изтегли, ако мониторът не е бил калибриран или вализиран.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Заснетите снимките на екрана в този документ, са само с илюстративна цел. Посочените опции може да варират според модела на Вашия дисплей.



Dashboard (Табло)

Страницата Dashboard (Табло) Ви позволява да изберете целево Color Space (Цветово пространство) за планиране на задача за калибиране, проверка или калибиране и проверка.

За избор на Color Space (Цветово пространство) за калибиране и/или проверка, направете следното:

- 1 Ако са свързани няколко монитора, изберете целевия монитор от списъка с монитори.

The screenshot shows the Dell Calibration Assistant software interface. At the top, there's a header bar with the Dell logo, the title 'Dell Calibration Assistant', and a search bar. Below the header are tabs for 'DASHBOARD' (selected), 'REPORT', and 'SCHEDULER'. The main area is titled 'Select Color Space for Calibration and/or Validation'. It contains a table with columns: 'Cal.', 'Val.', 'Color Space', 'Last Calibration Date', 'Last Validation Date', and 'Scheduler Enabled'. There are 14 rows in the table, each representing a color space profile. Row 1 (S1) is highlighted with a blue background and has a checked checkbox under 'Cal.' and 'Val.'. Rows 13 ('CAL1') and 14 ('CAL2') also have checked checkboxes under 'Cal.' and 'Val.'. The last two rows ('H1' and 'H2') have checkboxes under 'Val.' only. Below the table, there's a section with device information: 'Device Name: UP3221Q', 'Service Tag: QFM0631', 'Status: Device Connected', and 'Software Version: 1.0.6.4'. At the bottom right of this section is a blue button labeled 'Send to Display'.

Cal.	Val.	Color Space	Last Calibration Date	Last Validation Date	Scheduler Enabled
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S1: DCI P3 D65 G2.1 L100	2020.06.05	2020.06.05	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S2: BT.709 D65 BT.1886 L100	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S3: BT.2020 D65 BT.1886 L100	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S4: sRGB D65 sRGB L120	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S5: Adobe RGB D65 G2.2 L160	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S6: Adobe RGB D50 G2.2 L160	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H1: HDR 10 D65 ST.2084 L1000	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H2: HDR D65 HLG L1000	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAL1	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAL2	

- 2 Изберете Color Space (Цветово пространство), за което искате да планирате вътрешно калибиране, проверка или калибиране и проверка.

Dell Calibration Assistant

Dashboard Report Scheduler

Select Color Space for Calibration and/or Validation

Cal.	Val.	Color Space	Last Calibration Date	Last Validation Date	Scheduler
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S1: DCI P3 D65 02.4 L100	2020.06.05	2020.06.05	Disabled
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S2: BT.709 D65 BT.1886 L100	--	--	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S3: BT.2020 D65 BT.1886 L100	--	--	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S4: sRGB D65 sRGB L120	--	--	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S5: Adobe RGB D50 G2.2 L160	--	--	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S6: Adobe RGB D50 G2.2 L160	--	--	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H1: HDR 10 D65 ST.2084 L1000	--	--	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H2: HDR D65 HLG L1000	--	--	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CAL1	--	--	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CAL2	--	--	

Device Name: UP3221Q
Service Tag: QFM0631
Status: Device connected
Software Version: 1.0.6.4

Send to Display

- 3 Може да редактирате параметрите за цветовото пространство или информацията за имената за (само за UP3221Q) за **CAL 1** или **CAL 2** като щракнете върху хипервръзката.

Dell Calibration Assistant

Dashboard Report Scheduler

Select Color Space for Calibration and/or Validation

Cal.	Val.	Color Space	Last Calibration Date	Last Validation Date	Scheduler
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S1: DCI P3 D65 02.4 L100	2020.06.05	2020.06.05	Disabled
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S2: BT.709 D65 BT.1886 L100	--	--	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S3: BT.2020 D65 BT.1886 L100	--	--	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S4: sRGB D65 sRGB L120	--	--	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S5: Adobe RGB D50 G2.2 L160	--	--	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S6: Adobe RGB D50 G2.2 L160	--	--	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H1: HDR 10 D65 ST.2084 L1000	--	--	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H2: HDR D65 HLG L1000	--	--	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CAL1:Studio 1	--	--	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CAL2	--	--	

CAL1:Studio 1

Color Space: Custom

RED x,y: 0.6800 | 0.3200
GREEN x,y: 0.3649 | 0.6900
BLUE x,y: 0.1500 | 0.0600

White Point: Custom

WHITE x,y: 0.3127 | 0.3291

Gamma: 2.4

Luminance: 100

Uniformity Compensation: 3D LUT:

IMPORT SAVE CANCEL

Send to Display



- 4 Щракнете върху **Send to Display** (Изпращане към дисплея) за актуализиране на екранното меню.

The screenshot shows the Dell Calibration Assistant software interface. At the top, there's a header bar with the Dell logo, the title 'Dell Calibration Assistant', and a search bar. Below the header are tabs for 'DASHBOARD', 'REPORT', and 'SCHEDULER'. The 'SCHEDULER' tab is active. Underneath, there's a table titled 'Select Color Space for Calibration and/or Validation'. The columns are 'Cal.', 'Val.', 'Color Space', 'Last Calibration Date', 'Last Validation Date', and 'Scheduler Enabled'. There are several rows of color space definitions, each with a checkbox in the 'Cal.' and 'Val.' columns. Some rows have a blue checkmark, while others are empty. The last row contains 'CAL1: Studio.i' and 'CAL2'. To the right of the table, there are columns for 'Next Cal. Time' and 'Scheduler Enabled'. Below the table, there's a section with device information: 'Device Name: UP3221Q', 'Service Tag: OFM0631', 'Status: Device connected', and 'Software Version: 1.0.6.4'. At the bottom right of the main area is a blue button labeled 'Send to Display'.

- 5 Щракнете върху хипервръзката Дата и час в горния десен ъгъл, за да отидете на страницата **Scheduler** (Диспичер) за задаване на план за калибириране, проверка или калибириране и проверка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Номерата Service Tag (Сервизен етикет) и Software Version (Версия на софтуера) в това ръководство са само за илюстрация и може да се различават от показаните на Вашия дисплей. Вижте дисплея си за правилните номера Service Tag (Сервизен етикет) и Software Version (Версия на софтуера) на Вашия софтуер.

Report (Отчет)

Страницата Report (Отчет) показва резултатите от най-скорошното калибиране и/или проверка.

Dell Calibration Assistant

Monitor1-UP3221Q

REPORT

SCHEDULER

Model	Service Tag	Usage Time	Calibrated Date	Reference Device
UP3221Q	QFM0631	67h	2020.06.05	Built-in

Color Space

S1: DCI P3 D65 G2.4 L100

	Target	Result
Brightness:	100	98.98
White Point:	0.3128 / 0.3292	0.3131 / 0.3290
	6500 K	6484 K
Gamma:	2.4	2.4
Gamut R:	0.6800 / 0.3200	0.6742 / 0.3184
Gamut G:	0.2650 / 0.6900	0.2652 / 0.6833
Gamut B:	0.1500 / 0.0600	0.1512 / 0.0614

Graph view Table view

Result Target

Save Report

Dell Calibration Assistant

Monitor1-UP3221Q

REPORT

SCHEDULER

Model	Service Tag	Usage Time	Calibrated Date	Reference Device
UP3221Q	QFM0631	67h	2020.06.05	Built-in

Color Space

S1: DCI P3 D65 G2.4 L100
S1: DCI P3 D65 G2.4 L100
S2: BT.2020 D65 BT.1386 L100
S3: BT.2020 D65 BT.1386 L100
S4: Adobe RGB 1976 L100
S5: Adobe RGB 1976 L100
S6: Adobe RGB D50 G2.2 L100
H1: HDR 10 D65 S7.2084 L1000
H2: HDR D65 HLG L1000
CA1: Studio 1
CA2: Studio 2

	Target	Result
Brightness:	100	98.98
White Point:	0.3128 / 0.3292	0.3131 / 0.3290
	6500 K	6484 K
Gamma:	2.4	2.4
Gamut R:	0.6800 / 0.3200	0.6742 / 0.3184
Gamut G:	0.2650 / 0.6900	0.2652 / 0.6833
Gamut B:	0.1500 / 0.0600	0.1512 / 0.0614

Graph view Table view


Result Target

Save Report



За модела(ите), посочен(и) по-долу, ако мониторът е калибриран с помощта на Calman Ready, страницата Report (Отчет) ще показва "Calibrated by Calman Ready" (Калибрирано от Calman Ready).

- UP2720Q



ЗАБЕЛЕЖКА: За модели, посочени по-долу, този софтуер няма да показва отчети, генериирани от Calman Ready. Използвайте софтуера Calman Ready, за да видите тези отчети.




Може да изберете преглед на отчета в различна форма, като щракнете върху **Graph View (Графичен изглед)** или **Table View (Изглед на таблица)**.



Validation Report - S1: DCI P3 D65 G2.4 L100								
No.	Color Patch	Target (Lab)	Measured (Lab)	Δ E000	Δ Eab	Δ E94	Δ Hab	Δ EITP
1	(255, 255, 255)	(100, 0, 0, 0, 0, 0)	(99.96, -0.01, 0.03)	0.44	0.48	0.48	0.00	0.78
2	(255, 0, 0)	(53.02, -49.99, 93.19)	(54.92, -53.99, 74.40)	1.90	4.16	1.58	4.16	5.02
3	(0, 255, 0)	(-86.61, 115.27, 107.66)	(86.37, -113.77, 103.89)	0.66	4.07	0.79	1.75	3.30
4	(0, 0, 255)	(33.95, 81.93, 111.63)	(34.06, 80.66, -10.20)	0.28	1.91	0.30	0.17	2.78
5	(0, 0, 0)	(0.66, 0.22, -0.55)	(0.66, 0.22, -0.55)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	(17, 17, 17)	(2.01, 3.00, 0.00)	(3.09, 3.30, 0.19)	3.27	2.57	2.35	0.89	16.38
7	(34, 34, 34)	(7.22, 7.22, 0.00)	(8.83, 8.83, 0.03)	1.59	1.63	1.58	0.00	5.43
8	(51, 51, 51)	(16.37, 0.00, 0.00)	(16.46, 0.79, 0.10)	1.16	0.80	0.78	0.00	1.91
9	(68, 68, 68)	(24.52, 0.00, 0.00)	(24.71, 0.46, -0.12)	0.70	0.51	0.50	0.00	1.11
10	(85, 85, 85)	(32.32, 0.00, 0.00)	(32.49, 0.11, -0.32)	0.38	0.38	0.37	0.00	0.75
11	(102, 102, 102)	(39.14, 0.00, 0.00)	(39.31, 0.11, -0.29)	0.24	0.39	0.37	0.00	0.67
12	(119, 119, 119)	(47.13, 0.00, 0.00)	(47.18, 0.05, -0.19)	0.21	0.20	0.20	0.00	0.30
13	(137, 137, 137)	(54.63, 0.00, 0.00)	(54.64, 0.28, 0.07)	0.43	0.29	0.29	0.00	0.48
14	(154, 154, 154)	(61.53, 0.00, 0.00)	(61.71, 0.18, -0.30)	0.43	0.39	0.39	0.00	0.58
15	(171, 171, 171)	(68.42, 0.00, 0.00)	(68.59, 0.07, -0.07)	0.27	0.21	0.21	0.00	0.29
16	(188, 188, 188)	(74.92, 0.00, 0.00)	(75.15, 0.02, 0.08)	0.18	0.24	0.24	0.00	0.52
17	(205, 205, 205)	(81.43, 0.00, 0.00)	(81.64, 0.05, 0.12)	0.20	0.25	0.25	0.00	0.48
18	(222, 222, 222)	(87.84, 0.00, 0.00)	(87.92, -0.04, 0.16)	0.18	0.19	0.19	0.00	0.23
19	(239, 239, 239)	(94.14, 0.00, 0.00)	(94.44, -0.38, 0.18)	0.61	0.51	0.51	0.00	0.65



Възможно е също да извършите **Записване на отчет** във формат HTML за публикуване в уеб.




Scheduler (Диспичер)

Страницата Scheduler (Диспичер) Ви позволява да зададете график за калибиране, проверка или калибиране и проверка.


За задаване на график за калибиране и/или проверка, направете следното:

1. Стартирайте графика:

- **Based on Usage Hours (Въз основа на часове на употреба)—** сесии въз основа на времето за употреба.
- **Periodic (Периодично)—** сесии въз основа на зададен интервал.



- 2** За калибриране, проверка или калибриране и проверка **Periodic** (**Периодично**), задайте предпочтения шаблон за период и начален час.




- 3** Изберете Operation Mode (Режим на работа):
- **Prompt before starting session** (**Подкана преди стартиране на сесия**)—подканва потребителя да даде одобрение за стартиране на процеса.
 - **Carry out in sleep mode** (**Изпълнение в режим на заспиване**)—стартира процеса автоматично, когато мониторът е в режим на заспиване.
- 4** Шракнете върху **Send to Display** (**Изпращане към дисплея**) за актуализиране на графика на екранното меню.



Resync Display Clock (Повторно синхронизиране на часовника на дисплея)

Resync Display Clock (Повторно синхронизиране на часовника на дисплея) ви позволява да синхронизирате датата и часа на компютъра към монитора. Препоръчва се **Повторно синхронизиране на часовника на дисплея**, когато настъпи едно от следните неща:

- Инсталiranе на монитор за пръв път.
- Мониторът е изключен от захранването за повече от 10 дни.



Отстраняване на неизправности

Общи симптоми	С какво се сблъсквате	Вероятни разрешения
Монитор не е открит	Приложението не може да открие монитор и се появява съобщение за грешка при свързване.	<ul style="list-style-type: none">Уверете се, че използвате монитор Dell UP3221Q/UP2720Q с вграден колориметър.Следвайте Преди да започнете, за да проверите дали кабелът Thunderbolt™ 3 Active или кабелът USB Type-C към А е свързан правилно между монитора UP3221Q/UP2720Q и компютъра.За Linux, уверете се, че сте завършили следните стъпки:<ol style="list-style-type: none">Създайте нов файл /etc/udev/rules.d/99-dellmonitor-up2720q.rules със следната декларация (с чувствителност към малки и главни букви):<pre>SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0424", ATTR{idProduct}=="274c", MODE="0666" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="413c", ATTR{idProduct}=="b072", MODE="0666"</pre>Създайте нов файл /etc/udev/rules.d/99-dellmonitor-up3221q.rules със следната декларация (с чувствителност към малки и главни букви):<pre>SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0424", ATTR{idProduct}=="274c", MODE="0666" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="413c", ATTR{idProduct}=="b089", MODE="0666"</pre>



Не може да се стартира Dell Calibration Assistant	Появява се предупредител но съобщение: "Failed to execute script Dell Calibration Assistant" (Неуспешно изпълнение на скрипт Dell Calibration Assistant)	<ul style="list-style-type: none"> За Windows, изтеглете и инсталирайте "Microsoft Visual C++ Redistributable за Visual Studio 2015-2019 (x86)" и "Microsoft Visual C++ Redistributable Packages за Visual Studio 2013 (x86)" от следната връзка: https://support.microsoft.com/en-us/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads.
Не може да се избере Color Space (Цветово пространство)	Няма отговор при опит за избор на Color Space (Цветово пространство)	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че кабел Thunderbolt™ 3 Active или кабел USB Type-C към А е свързан правилно между монитора UP3221Q/UP2720Q и компютъра. Затворете и рестартирайте приложението.
Не може да се редактира Scheduler (Диспичер)	Scheduler (Диспичер) е сив и не може да се редактира	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че кабел Thunderbolt™ 3 Active или кабел USB Type-C към А е свързан правилно между монитора UP3221Q/UP2720Q и компютъра. Изберете Periodic (Периодично), за да разрешите опциите Start Time (Начален час) и Periodic pattern (Шаблон за период) в раздел Scheduler (Диспичер). Затворете и рестартирайте приложението.



Калибиране и/или проверка не стартират в планираното време	Колориметърът не се стартира в планираното време	<ul style="list-style-type: none">• Ако сте избрали Carry out in sleep mode (Извършване в режим на заспиване) и Вашият монитор е активен в планираното време, калибирането и/или проверката няма да се стартират докато мониторът е в режим на заспиване.• Синхронизирайте повторно часовника на монитора с часовника на компютъра. Вижте Resync Display Clock (Повторно синхронизиране на часовника на дисплея).
Изгубена е връзката между Dell Calibration Assistant и монитора след активиране на монитора от режим Заспиване или Изключен	Връзката между Dell Calibration Assistant и монитора е изгубена или прекъсната	<ul style="list-style-type: none">• Затворете и стартирайте отново софтуера Dell Calibration Assistant.

