

Dell Calibration Assistant

Guida dell'utente

Modello: Calibration Assistant
Modello normativo: Calibration Assistant



Note, avvisi ed avvertimenti

-  **NOTA:** Una NOTA indica informazioni importanti che aiutano a fare un uso migliore del computer.
-  **AVVISO:** Un AVVISO indica danni potenziali all'hardware o la perdita di dati nel caso non vengano seguite le istruzioni.
-  **AVVERTENZA:** Un'AVVERTENZA indica il rischio potenziale di danni alla proprietà, lesioni personali o la morte.

Copyright © 2020 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Il presente prodotto è protetto da leggi degli Stati Uniti, il copyright internazionale e la proprietà intellettuale. Dell™ e il logo Dell sono marchi di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o altre giurisdizioni. Thunderbolt™ e il logo Thunderbolt™ sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o altri Paesi. Tutti gli altri marchi e nomi citati nel presente documento sono marchi delle rispettive società.

2020 - 09

Rev. A00

Sommario

Panoramica	4
Prima di iniziare	4
Uso di Dell Calibration Assistant	5
Dashboard	6
Report (Rapporto)	9
Scheduler (Pianificatore)	13
Resync Display Clock (Sincronizza nuovamente orologio schermo)	14
Ricerca dei guasti	15




Panoramica


Dell Calibration Assistant è un'applicazione progettata per la pianificazione della calibrazione e convalida interna, la revisione dei risultati di calibrazione e convalida, e generare i rapporti di calibrazione e convalida nel formato HTML per la pubblicazione web.

Prima di iniziare

- 1 È necessario un monitor Dell UP3221Q o UP2720Q collegato al computer.
- 2 Scaricare il software Dell Calibration Assistant dai siti web di seguito:
UP2720Q: <https://www.dell.com/UP2720Q>.
UP3221Q: <https://www.dell.com/UP3221Q>.
- 3 Assicurarsi che il cavo Thunderbolt™ 3 Active sia collegato alla porta Thunderbolt™ 3 a monte del monitor e al computer o Notebook.
- 4 Se il collegamento è eseguito tramite HDMI o DP, assicurarsi che il cavo USB da Tipo C a A sia collegato alla porta Thunderbolt™ 3 a monte del monitor e sul computer.



NOTA: Se non è collegato un cavo Thunderbolt™ 3 Active o un cavo USB da Tipo C ad A quando si avvia Dell Calibration Assistant, viene visualizzato quanto segue:



Uso di Dell Calibration Assistant

- 1 Fare clic sull'icona dell'applicazione per avviare Dell Calibration Assistant.
 -  **NOTA:** Per Ubuntu, Dell Calibration Assistant è supportato solo nelle versioni a 64-bit.
 - 2 L'applicazione comunica con il monitor collegato all'host e stabilisce un collegamento per la sincronizzazione con l'OSD del monitor.
-  **NOTA:** Questo processo può richiedere alcuni minuti.
-  **NOTA:** Chiudere Dell Calibration Assistant prima di eseguire la calibrazione o convalida interna. Avviare nuovamente il software al completamento della calibrazione o convalida interna.
-  **NOTA:** Fare clic sull'icona di ricerca accanto all'elenco dei monitor per aggiornare il Dashboard e Informazioni Report (Rapporto). In alternativa, chiudere e avviare nuovamente Dell Calibration Assistant.
-  **NOTA:** Aprire e usare in qualsiasi momento solo uno dei seguenti software: Dell Calibration Assistant, Dell Color Management Software, o Calman Ready.
-  **NOTA:** Al primo collegamento, il rapporto non sarà scaricato se il monitor non è stato calibrato o convalidato.
-  **NOTA:** Le schermate catturate in questo documento sono solo di riferimento. Le opzioni elencate possono variare in base al modello di schermo.



Dashboard

La pagina Dashboard consente di selezionare Color Space (Spazio colore) di destinazione per pianificare le attività di calibrazione, convalida o calibrazione e convalida.

Per selezionare Color Space (Spazio colore) per calibrazione e/o convalida, procedere come segue:

- Nel caso siano collegati più monitor, selezionare il monitor di destinazione dall'elenco dei monitor.

The screenshot shows the Dell Calibration Assistant interface. At the top, it displays "Monitor1-UP3221Q". Below the header are tabs for DASHBOARD, REPORT, and SCHEDULER. The main area is titled "Select Color Space for Calibration and/or Validation". It lists various color spaces with checkboxes:

- S1: DCI P3 D65 G2.4 L100 (checked)
- S2: BT.709 D65 BT.1886 L100 (unchecked)
- S3: BT.2020 D65 BT.1886 L100 (unchecked)
- S4: sRGB D65 sRGB L120 (unchecked)
- S5: Adobe RGB D50 G2.2 L160 (unchecked)
- S6: Adobe RGB D50 G2.2 L160 (unchecked)
- H1: HDR 10 D65 ST.2084 L1000 (unchecked)
- H2: HDR D65 HLG L1000 (unchecked)
- CAL1 (unchecked)
- CAL2 (unchecked)

Columns include "Cal.", "Val.", "Color Space", "Last Calibration Date", "Last Validation Date", and "Scheduler Disabled". A "Send to Display" button is located at the bottom right of the main content area.

- Selezionare Color Space (Spazio colore) da pianificare per la calibrazione, convalida, o calibrazione e convalida interna.

This screenshot is identical to the one above, showing the Dell Calibration Assistant interface with the "Monitor1-UP3221Q" monitor selected. The "DASHBOARD" tab is active. The "Select Color Space for Calibration and/or Validation" section lists the same color spaces with checkboxes. The "Send to Display" button is visible at the bottom right.

- 3 È possibile modificare i parametri dello spazio colore o modificare le informazioni del nome (solo UP3221Q) per **CAL 1** o **CAL 2** facendo clic sul collegamento ipertestuale.

The screenshot shows the Dell Calibration Assistant interface with the 'SCHEDULER' tab selected. In the main area, there's a table titled 'Select Color Space for Calibration and/or Validation'. Below the table, a section is titled 'CAL1 Studio 1' with dropdown menus for 'Color Space' (set to 'Custom'), 'White Point' (set to 'Custom'), and 'Gamma' (set to '2.4'). There are also input fields for 'RED x,y' (0.6800, 0.3200), 'GREEN x,y' (0.2649, 0.6900), and 'BLUE x,y' (0.1500, 0.0600). A checkbox for 'Uniformity Compensation' is checked, and a '3D LUT' checkbox is also present. At the bottom are 'IMPORT', 'SAVE', and 'CANCEL' buttons, along with a 'Send to Display' button on the right.

- 4 Fare clic su **Send to Display** (Invia a schermo) per aggiornare l'OSD.

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'CAL1 Studio 1' configuration panel. The difference is that the 'Send to Display' button at the bottom is now highlighted in blue, indicating it has been clicked.

- 5 Fare clic sul collegamento ipertestuale Data e ora nell'angolo in alto a destra per passare alla pagina **Scheduler** (**Pianificatore**) per impostare la pianificazione per calibrazione, convalida, o calibrazione e convalida.





NOTA: I numeri Service Tag (Tag assistenza) e Software Version (Versione software) in questa guida sono solo informativi e possono differire da quelli mostrati sullo schermo. Fare riferimento allo schermo per i numeri Service Tag (Tag assistenza) e Software Version (Versione software) corretti per il software.



Report (Rapporto)

La pagina Report (Rapporto) mostra i risultati recenti di calibrazione e/o convalida.

Dell Calibration Assistant

Monitor1-UP3221Q

Model: UP3221Q Service Tag: QFM0631 Usage Time: 67h Calibrated Date: 2020.06.05 Reference Device: Built-in

Color Space: S1: DCI P3 D65 G2.4 L100

	Target	Result
Brightness:	100	98.98
White Point:	0.3128 / 0.3292	0.3131 / 0.3290
Gamma:	6500 K	6484 K
Gamma R:	2.4	2.4
Gamut R:	0.6800 / 0.3200	0.6742 / 0.3184
Gamut G:	0.2650 / 0.6900	0.2652 / 0.6833
Gamut B:	0.1500 / 0.0600	0.1512 / 0.0614

Graph view Table view

Save Report

Dell Calibration Assistant

Monitor1-UP3221Q

Model: UP3221Q Service Tag: QFM0631 Usage Time: 67h Calibrated Date: 2020.06.05 Reference Device: Built-in

Color Space: S1: DCI P3 D65 G2.4 L100
S2: BT.709 D65 BT.1886 L100
S3: BT.2020 D65 BT.1886 L100
S4: DCI P3 D65 G2.4 L100
S5: Adobe RGB D65 G2.2 L160
S6: Adobe RGB D50 G2.2 L160
H1: HDR10 D65 S2.2084 L1000
H2: DCI P3 D65 HLG L1000
CAL1: Studio 1
CAL2: 6500 K 6484 K


Graph view Table view

Save Report



Per i modelli elencati di seguito, se il monitor è calibrato utilizzando il software Calman Ready, la pagina Report (Rapporto) mostra “Calibrated by Calman Ready” (Calibrato da Calman Ready) per il monitor.

- UP2720Q



 **NOTA:** Per i modelli elencati in precedenza, il software non visualizza i rapporti generati da Calman Ready. Usare il software Calman Ready per visualizzare questi rapporti.




È possibile scegliere di rivedere il rapporto sotto diverse forme facendo clic su **Graph View (Vista grafico)** o **Table View (Vista tabella)**.



No.	Color Patch	Target (Lab)	Measured (Lab)	ΔE_{CIE}	ΔE_{ab}	ΔE_{FM}	ΔE_{Hub}	ΔE_{ITP}
1	(255, 255, 255)	(100.00, 0.00, 0.00)	(99.60, -0.26, -0.03)	0.45	0.48	0.40	0.00	0.78
2	(255, 0, 0)	(55.02, 93.99, 93.19)	(54.92, 93.98, 97.04)	1.90	6.16	1.58	4.16	5.82
3	(0, 255, 0)	(86.61, -115.27, 107.66)	(86.27, -113.77, 103.89)	0.66	4.07	0.78	1.75	3.30
4	(0, 0, 255)	(33.95, 81.93, -111.63)	(34.06, 80.66, -110.20)	0.28	1.91	0.30	0.17	2.78
5	(0, 0, 0)	(100.00, 0.00, 0.00)	(100.00, 0.00, 0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	(17, 17, 17)	(2.01, 0.00, 0.00)	(3.09, -2.30, 0.19)	3.27	2.55	2.35	0.00	16.38
7	(34, 34, 34)	(7.48, 0.00, 0.00)	(8.87, 1.21, -0.33)	1.89	1.63	1.58	0.00	5.43
8	(51, 51, 51)	(16.37, 0.00, 0.00)	(16.49, 0.79, 0.10)	1.16	0.86	0.78	0.00	1.91
9	(68, 68, 68)	(24.52, 0.00, 0.00)	(24.71, 2.46, -0.12)	0.20	0.51	0.50	0.00	1.11
10	(85, 85, 85)	(32.67, 0.00, 0.00)	(32.86, 0.26, -0.23)	0.19	0.38	0.37	0.00	0.75
11	(102, 102, 102)	(39.84, 0.00, 0.00)	(40.03, -0.21, -0.24)	0.42	0.37	0.37	0.00	0.87
12	(119, 119, 119)	(47.13, 0.00, 0.00)	(47.18, 0.05, -0.19)	0.21	0.20	0.20	0.00	0.30
13	(137, 137, 137)	(54.63, 0.00, 0.00)	(54.64, -0.28, 0.07)	0.43	0.29	0.29	0.00	0.48
14	(154, 154, 154)	(61.98, 0.00, 0.00)	(61.98, -0.19, 0.09)	0.43	0.39	0.39	0.00	0.58
15	(171, 171, 171)	(68.29, 0.00, 0.00)	(68.37, 0.18, 0.08)	0.29	0.21	0.21	0.00	0.29
16	(188, 188, 188)	(74.92, 0.00, 0.00)	(75.15, 0.02, 0.08)	0.18	0.24	0.24	0.00	0.52
17	(205, 205, 205)	(81.43, 0.00, 0.00)	(81.64, 0.05, 0.12)	0.20	0.26	0.25	0.00	0.48
18	(222, 222, 222)	(87.94, 0.00, 0.00)	(87.92, -0.04, 0.16)	0.18	0.19	0.19	0.00	0.23
19	(239, 239, 239)	(94.14, 0.00, 0.00)	(94.44, -0.38, 0.18)	0.61	0.51	0.51	0.00	0.65



È inoltre possibile usare **Salva rapporto** per salvarlo nel formato HTML per la pubblicazione web.




Scheduler (Pianificatore)

La pagina Scheduler (Pianificatore) consente di impostare la pianificazione per calibrazione, convalida o calibrazione e convalida.


Per impostare la pianificazione di calibrazione e/o convalida, procedere come segue:

1. Selezionare la pianificazione:

- **Based on Usage Hours (In base alle ore di utilizzo)** - le sessioni si basano sulle ora di utilizzo.
- **Periodic (Periodico)** - le sessioni si basano sugli intervalli impostati.



2 Per la calibrazione, convalida e calibrazione e convalida **Periodic (Periodico)**, impostare il modello periodico preferito e l'ora di inizio.




- 3** Selezionare la Operation Mode (Modalità operativa):
 - **Prompt before starting session (Chiedi prima di iniziare la sessione)** - chiede all'utente di approvare l'inizio della sessione.
 - **Carry out in sleep mode (Esegui in modalità sleep)** - avvia automaticamente il processo quando il monitor è in modalità sleep.
- 4** Fare clic su **Send to Display (Invia a schermo)** per aggiornare la pianificazione dell'OSD.

Resync Display Clock (Sincronizza nuovamente orologio schermo)

Resync Display Clock (Sincronizza nuovamente orologio schermo) consente di sincronizzare la data e l'ora del computer sul monitor. Eseguire **Sincronizza nuovamente orologio schermo** quando si verifica una delle seguenti:

- Impostazione del monitor per la prima volta.
- Il monitor è stato scollegato dall'alimentazione per oltre 10 giorni.



Ricerca dei guasti

Indizio comune	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
Monitor non rilevato	L'applicazione non riesce a rilevare il monitor e viene visualizzato un messaggio di errore di connessione.	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi di utilizzare il monitor Dell UP3221Q/UP2720Q con il colorimetro integrato.• Seguire Prima di iniziare per verificare se il cavo Thunderbolt™ 3 Active o il cavo USB da Tipo C ad A è collegato correttamente tra il monitor UP3221Q/UP2720Q e il computer.• Per Linux, assicurarsi di aver completato le seguenti fasi:<ol style="list-style-type: none">1 Creare un nuovo file /etc/udev/rules.d/99-dellmonitor-up2720q.rules con la seguente dichiarazione (distingue tra maiuscole e minuscole):<pre>SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0424", ATTR{idProduct}=="274c", MODE="0666" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="413c", ATTR{idProduct}=="b072", MODE="0666"</pre>2 Creare un nuovo file /etc/udev/rules.d/99-dellmonitor-up3221q.rules con la seguente dichiarazione (distingue tra maiuscole e minuscole):<pre>SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0424", ATTR{idProduct}=="274c", MODE="0666" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="413c", ATTR{idProduct}=="b089", MODE="0666"</pre>



Impossibile avviare Dell Calibration Assistant	Viene visualizzato un messaggio di avviso: "Failed to execute script Dell Calibration Assistant" (Impossibile eseguire lo script Dell Calibration Assistant)	<ul style="list-style-type: none"> Per Windows, scaricare e installare "Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015-2019 (x86)" e "Microsoft Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 (x86)" dal seguente collegamento: https://support.microsoft.com/en-us/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads.
Impossibile scegliere Color Space (Spazio colore)	Nessuna risposta nel tentativo di scegliere Color Space (Spazio colore)	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il cavo Thunderbolt™ 3 Active o il cavo USB da Tipo C ad A è collegato correttamente tra il monitor UP3221Q/UP2720Q e il computer. Chiudere e riavviare l'applicazione.
Impossibile modificare lo Scheduler (Pianificatore)	Scheduler (Pianificatore) è deselezionato e non può essere modificato	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il cavo Thunderbolt™ 3 Active o il cavo USB da Tipo C ad A è collegato correttamente tra il monitor UP3221Q/UP2720Q e il computer. Selezionare Periodic (Periodico) per attivare le opzioni Start Time (Ora inizio) e Periodic pattern (Modello periodico) nella scheda Scheduler (Pianificatore). Chiudere e riavviare l'applicazione.



La calibrazione e/o convalida non si avviano all'ora pianificata	Il colorimetro non sia avvia all'ora pianificata	<ul style="list-style-type: none">Se è stato selezionato Carry out in sleep mode (Esegui in modalità sleep) e il monitor è attivo all'ora della pianificazione, la calibrazione e/o convalida non saranno avviati fino a quando il monitor è in modalità sleep.Sincronizzare nuovamente l'orologio del monitor con quello del computer. Consultare Resync Display Clock (Sincronizza nuovamente orologio schermo).
Collegamento perso tra Dell Calibration Assistant e il monitor dopo che monitor è attivato dalla modalità Sleep o Disattivo	Collegamento tra Dell Calibration Assistant e il monitor perso o interrotto	<ul style="list-style-type: none">Chiudere e avviare nuovamente il software Dell Calibration Assistant.

