

Dell Calibration Assistant

Ghid de utilizare

Model: Calibration Assistant
Model reglementat: Calibration Assistant



Note, atenționări și avertizări

-  **NOTĂ:** O NOTĂ indică informații importante care contribuie la utilizarea optimă a computerului.
-  **ATENȚIE:** O ATENȚIONARE indică posibilitatea de avarii hardware sau de pierdere a datelor în cazul nerespectării instrucțiunilor.
-  **AVERTISMENT:** O AVERTIZARE indică posibilitatea de pagube materiale, vătămări corporale sau moarte.

Drepturi de autor © 2020 Dell Inc. Toate drepturile sunt rezervate. Acest produs este protejat de legislația S.U.A. și internațională privind drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală. Dell™ și sigla Dell sunt mărci comerciale ale Dell Inc. în Statele Unite și/sau în alte jurisdicții. Thunderbolt™ și sigla Thunderbolt™ sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în Statele Unite și/sau alte țări. Toate celelalte mărci și nume menționate în prezentul document pot fi mărci comerciale ale proprietarilor acestora.

2020 - 09

Rev. A00

Cuprins

| | |
|---|-----------|
| Prezentare | 4 |
| Înainte de a începe | 4 |
| Utilizarea Dell Calibration Assistant | 5 |
| Dashboard (Panou de comandă) | 6 |
| Report (Raport) | 9 |
| Scheduler (Programator) | 13 |
| Resync Display Clock (Resincronizare oră afișată) | 15 |
| Remedierea problemelor | 16 |




Prezentare


Dell Calibration Assistant este o aplicație proiectată pentru programarea calibrării și validării interne, revizuirii rezultatelor calibrării și validării și generarea rapoartelor de calibrare și validare în format HTML pentru postarea pe internet.

Înainte de a începe

- 1 Trebuie să aveți conectat la computer un monitor Dell UP3221Q sau UP2720Q.
- 2 Descărcați software-ul Dell Calibration Assistant de pe următoarele site-uri:
UP2720Q: <https://www.dell.com/UP2720Q>.
UP3221Q: <https://www.dell.com/UP3221Q>.
- 3 Cablul Thunderbolt™ 3 Active trebuie să fie conectat de la portul Thunderbolt™ 3 Upstream al monitorului la computer sau notebook.
- 4 În cazul în care v-ați conectat printr-o conexiune HDMI sau DP, cablul USB de tip C către A trebuie să fie conectat de la portul Thunderbolt™ 3 Upstream al monitorului la computer.



 **NOTĂ: În cazul în care nu aveți un cablu Thunderbolt™ 3 Active sau un cablu USB de tip C către A conectat atunci când lansați Dell Calibration Assistant, apare următorul ecran:**



Utilizarea Dell Calibration Assistant

- 1 Faceți clic pe pictograma Aplicație pentru a lansa Dell Calibration Assistant.
 - NOTĂ: Pentru Ubuntu, Dell Calibration Assistant este disponibil doar pentru versiunile pe 64 de biți.**
 - 2 Aplicația comunică cu monitorul conectat la gazdă și stabilește o legătură pentru sincronizarea cu meniul OSD al monitorului.
- NOTĂ: Acest proces poate dura câteva minute.**
- NOTĂ: Închideți Dell Calibration Assistant înainte de a efectua validarea sau calibrarea internă. Relansați software-ul după finalizarea validării sau calibrării interne.**
- NOTĂ: Dați clic pe pictograma de căutare de lângă lista monitoarelor, pentru a reîmprospăta informațiile secțiunilor Dashboard (Panou de comandă) și Report (Raport). Sau închideți și relansați Dell Calibration Assistant.**
- NOTĂ: Indiferent de moment, deschideți și utilizați doar unul dintre următoarele programe software: Dell Calibration Assistant, Dell Color Management Software sau Calman Ready.**
- NOTĂ: La prima conectare, raportul nu va fi descărcat dacă monitorul nu a fost calibrat sau validat.**
- NOTĂ: Capturile de ecran realizate în acest document au doar rol ilustrativ. Opțiunile enumerate pot să varieze în funcție de modelul afișajului dvs.**



Dashboard (Panou de comandă)

Pagina Dashboard (Panou de comandă) vă permite să selectați Color Space (Paleta de culori) țintă pentru programarea activității de calibrare, validare sau calibrare și validare.

Pentru a selecta Color Space (Paleta de culori) pentru calibrare și/sau validare, efectuați următoarele:

- 1 Dacă sunt conectate mai multe monitoare, selectați monitorul țintă din lista de monitoare.

The screenshot shows the Dell Calibration Assistant interface. At the top, there are tabs for DASHBOARD, REPORT, and SCHEDULER. The DASHBOARD tab is selected. In the top right, it says "Monitor1-UP3221Q" and has search and close buttons. Below the tabs is a table titled "Select Color Space for Calibration and/or Validation". The columns are Cal., Val., Color Space, Last Calibration Date, Last Validation Date, and Scheduler Enabled. The "Scheduler Enabled" column for all rows is "Disabled". The "Color Space" column lists various profiles: S1, DCI P3 D65 G2.1 L100; S2, BT.709 D65 BT.1886 L100; S3, BT.2020 D65 BT.1886 L100; S4, sRGB D65 sRGB L120; S5, Adobe RGB D65 G2.2 L160; S6, Adobe RGB D50 G2.2 L160; H1, HDR 10 D65 ST.2084 L1000; H2, HDR D65 HLG L1000; CAL1; and CAL2. The "Last Calibration Date" and "Last Validation Date" columns show "2020.06.05" for S1 and "--" for others. The "Device Name:" field is set to "UP3221Q", "Service Tag:" is "QFM0631", "Status:" is "Device connected", and "Software Version:" is "1.0.6.4". At the bottom right is a blue "Send to Display" button.

| Cal. | Val. | Color Space | Last Calibration Date | Last Validation Date | Scheduler Enabled |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | S1: DCI P3 D65 G2.1 L100 | 2020.06.05 | 2020.06.05 | Disabled |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | S2: BT.709 D65 BT.1886 L100 | -- | -- | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | S3: BT.2020 D65 BT.1886 L100 | -- | -- | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | S4: sRGB D65 sRGB L120 | -- | -- | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | S5: Adobe RGB D65 G2.2 L160 | -- | -- | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | S6: Adobe RGB D50 G2.2 L160 | -- | -- | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | H1: HDR 10 D65 ST.2084 L1000 | -- | -- | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | H2: HDR D65 HLG L1000 | -- | -- | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CAL1 | -- | -- | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CAL2 | -- | -- | |

Device Name: UP3221Q
Service Tag: QFM0631
Status: Device connected
Software Version: 1.0.6.4

[Send to Display](#)



- 2** Selectați Color Space (Paleta de culori) pe care doriți să o programați pentru calibrarea, validarea sau calibrarea și validarea internă.

| Select Color Space for Calibration and/or Validation | | | | Last Cal. Time | Scheduler Enabled |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Cal. | Val. | Color Space | Last Calibration Date | Last Validation Date | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | S1: DCI P3 D65 G2.4 L100 | 2020.06.05 | 2020.06.05 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | S2: BT.709 D65 BT.1886 L100 | -- | -- | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | S3: BT.2020 D65 BT.1886 L100 | -- | -- | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | S4: sRGB D65 sRGB L100 | -- | -- | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | S5: Adobe RGB D65 G2.2 L160 | -- | -- | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | S6: Adobe RGB D50 G2.2 L160 | -- | -- | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | H1: HDR 10 D65 S1.2084 L1000 | -- | -- | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | H2: HDR D65 HLG L1000 | -- | -- | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CAL1 | -- | -- | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CAL2 | -- | -- | |

| | |
|-------------------|------------------|
| Device Name: | UP3221Q |
| Service Tag: | QFM0631 |
| Status: | Device connected |
| Software Version: | 1.0.6.4 |

- 3** Puteti edita parametrii paletelor de culori sau edita informatiile numelui (doar UP3221Q) pentru **CAL 1** sau **CAL 2** dand clic pe hyperlink.

Dell Calibration Assistant

Monitor1-UP3221Q

DASHBOARD **REPORT** **SCHEDULER**

Select Color Space for Calibration and/or Validation

| Cal. | Val. | Color Space | Last Calibration Date | Last Validation Date | Scheduler Enabled |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ST: DCI P3 D65 G2.4 L100 | 2020.06.05 | 2020.06.05 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | S2: BT.709 D65 BT.1886 L100 | -- | -- | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | S3: BT.2020 D65 BT.1886 L100 | -- | -- | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | S4: sRGB D65 iRGBC L120 | -- | -- | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | S5: Adobe RGB D65 G2.2 L160 | -- | -- | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | S6: Adobe RGB D50 G2.2 L160 | -- | -- | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | H1: HDR 10 D65 ST.2084 LT1000 | -- | -- | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | H2: HDR D65 HLG L1000 | -- | -- | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CAL1: Studio 1 | -- | -- | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CAL2 | -- | -- | <input checked="" type="checkbox"/> |

CAL1 Studio 1

| | | | | | |
|--------------|--------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| Color Space: | Custom | White Point: | Custom | Gamma: | 2.4 |
| RED x,y: | 0.6800 | 0.3200 | WHITE x,y: | 0.3127 | 0.3291 |
| GREEN x,y: | 0.2949 | 0.6900 | Luminance: | 100 | |
| BLUE x,y: | 0.1500 | 0.0600 | Uniformity Compensation: | <input checked="" type="checkbox"/> | 3D LUT: <input checked="" type="checkbox"/> |

IMPORT **SAVE** **CANCEL**



- 4 Faceți clic pe **Send to Display (Trimite pe ecran)** pentru actualizarea meniului OSD.



The screenshot shows the Dell Calibration Assistant software interface. At the top, there's a header with the Dell logo, the title 'Dell Calibration Assistant', and a tab bar with 'DASHBOARD', 'REPORT', and 'SCHEDULER'. Below the header is a table titled 'Select Color Space for Calibration and/or Validation'. The table has columns for 'Cal.', 'Val.', 'Color Space', 'Last Calibration Date', and 'Next Cal. Time'. There are several entries, some with checked checkboxes and others with empty checkboxes. A note at the bottom of the table says 'Scheduler Disabled'. Below the table is a summary box containing device information: Device Name: UP3221Q, Service Tag: OFM0631, Status: Device connected, and Software Version: 1.0.6.4. At the bottom right of the main area is a blue button labeled 'Send to Display'.

- 5 Faceți clic pe hyperlink-ul Dată și oră din colțul din dreapta sus pentru a accesa pagina **Scheduler (Programator)**, pentru setarea programului de calibrare, validare sau calibrare și validare.

 **NOTĂ: Numerele pentru Service Tag (Eticheta de service) și Software Version (Versiunea de software) din acest ghid au doar rol ilustrativ și pot fi diferite de cele afișate pe ecranul dvs. Vă rugăm consultați ecranul dvs. pentru numerele corecte pentru Service Tag (Eticheta de service) și Software Version (Versiunea de software) pentru software-ul dvs.**


Report (Raport)

Pagina Report (Raport) afișează cele mai recente rezultate de calibrare și/sau validare.



Pentru modelele enumerate mai jos, în cazul în care monitorul dvs. este calibrat prin intermediul software-ului Calman Ready, pagina Report (Raport) va afișa faptul că monitorul este „Calibrated by Calman Ready” (Calibrat prin Calman Ready).



- UP2720Q




NOTĂ: Pentru modelele enumerate mai sus, acest software nu va afișa rapoartele generate prin Calman Ready. Vă rugăm să utilizați software-ul Calman Ready pentru a vizualiza aceste rapoarte.



Puteți alege să revizuiți raportul sub diferite forme, făcând clic pe **Graph View** (**Vizualizare sub formă de grafic**) sau **Table View** (**Vizualizare sub formă de tabel**).



De asemenea, puteți alege **Salvare raport** în format HTML pentru postarea pe web.



Scheduler (Programator)

Pagina Scheduler (Programator) vă permite să setați programul de calibrare, validare sau calibrare și validare.

Pentru a seta programul de calibrare și/sau validare, efectuați următoarele:

1. Selectați programul:

- **Based on Usage Hours (În funcție de orele de utilizare)**—Sesiuni bazate pe timpul de utilizare.
- **Periodic**—Sesiuni bazate pe un interval setat.

The screenshot shows the Dell Calibration Assistant interface with the 'SCHEDULER' tab selected. It displays a form for scheduling sessions based on usage hours or periodic intervals. The 'Periodic Pattern' section includes fields for Start Time (set to 12:00 AM), Quarterly (selected), and a dropdown for quarters (Jan - Apr - Jul - Oct). Below it are fields for Weekly (set to 1) and Daily (set to Mon).

Schedule Sessions: Based on Usage Hours Periodic

Start Time: 12:00 AM

Periodic Pattern:

- Quarterly
- Monthly
- Weekly
- Daily

Quarterly: Jan - Apr - Jul - Oct
Weekly: 1
Daily: Mon


Operation Mode: Prompt before starting session Carry out in sleep mode

*Scheduler will not proceed while the execution of Dell Calibration Assistant.

Resync Display Clock | Send to Display



- 2** Pentru calibrarea, validarea sau calibrarea și validarea în mod **Periodic**, setați modelul periodic preferat de dvs. și ora de pornire.




- 3** Selectați Operation Mode (Modul de operare):
- **Prompt before starting session (Întreabă înainte de începerea sesiunii)**—solicită aprobatia utilizatorului pentru pornirea procesului.
 - **Carry out in sleep mode (Rulare în modul inactiv)**—pornește procesul automat atunci când monitorul este în modul inactiv.
- 4** Faceți clic pe **Send to Display (Trimitere pe ecran)** pentru actualizarea programului meniului OSD.



Resync Display Clock (Resincronizare oră afișată)

Resync Display Clock (Resincronizare oră afișată) vă permite să sincronizați data și ora computerului cu cele ale monitorului. Se recomandă să folosiți **Resincronizare oră afișată** atunci când are loc una dintre următoarele:

- Configurați monitorul pentru prima dată
- Monitorul a fost deconectat de la sursa de alimentare mai mult de 10 zile



Remedierea problemelor

| Simptome frecvente | Ce experimentați | Soluții posibile |
|----------------------------|--|--|
| Monitorul nu este detectat | Aplicația nu poate detecta monitorul și apare un mesaj de eroare de conexiune. | <ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că folosiți monitorul Dell UP3221Q/UP2720Q cu colorimetru încorporat.Consultați Înainte de a începe pentru a verifica dacă cablul Thunderbolt™ 3 Active sau USB de tip C către A este conectat în mod corespunzător între monitorul UP3221Q/UP2720Q și computer.Pentru Linux, asigurați-vă că ați următorii pași:<ol style="list-style-type: none">1 Creati un fișier nou /etc/udev/rules.d/99-dellmonitor-up2720q.rules cu următoarea afirmație (sensibilă la litere mari și mici):<pre>SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0424", ATTR{idProduct}=="274c", MODE="0666" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="413c", ATTR{idProduct}=="b072", MODE="0666"</pre>2 Creati un fișier nou /etc/udev/rules.d/99-dellmonitor-up3221q.rules cu următoarea afirmație (sensibilă la litere mari și mici):<pre>SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0424", ATTR{idProduct}=="274c", MODE="0666" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="413c", ATTR{idProduct}=="b089", MODE="0666"</pre> |



| | | |
|--|--|---|
| Nu poate fi lansat Dell Calibration Assistant | Este afișat un mesaj de avertizare: "Failed to execute script Dell Calibration Assistant" (Nu a putut fi executat scriptul Dell Calibration Assistant) | <ul style="list-style-type: none"> Pentru Windows, descărcați și instalați "Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015-2019 (x86)" și "Microsoft Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 (x86)" de la următorul link: https://support.microsoft.com/en-us/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads. |
| Nu pot selectați Color Space (Paleta de culori) | Nu primesc niciun răspuns când încerc să selectez Color Space (Paleta de culori) | <ul style="list-style-type: none"> Cablul Thunderbolt™ 3 Active sau USB de tip C către A trebuie să fie conectat în mod corespunzător între monitorul UP3221Q/ UP2720Q și computer. Închideți și reporniți aplicația. |
| Nu pot edita în Scheduler (Programator) | Meniul Scheduler (Programator) este de culoare gri și nu poate fi editat | <ul style="list-style-type: none"> Cablul Thunderbolt™ 3 Active sau USB de tip C către A trebuie să fie conectat în mod corespunzător între monitorul UP3221Q/ UP2720Q și computer. Selectați Periodic pentru a activa opțiunile Start Time (Oră de începere) și Periodic pattern (Model periodic) din fila Scheduler (Programator). Închideți și reporniți aplicația. |
| Calibrarea și/ sau validarea nu începe la ora programată | Colorimetрul nu a început la ora programată | <ul style="list-style-type: none"> Dacă ați selectat Carry out in sleep mode (Rulare în modul inactiv) și monitorul dvs. este activ la ora programată, calibrarea și/sau validarea nu va începe până când monitorul nu este în mod inactiv. Resincronizați ceasul monitorului cu ceasul computerului. Consultați Resync Display Clock (Resincronizare oră afișată). |



| | | |
|--|---|--|
| Conexiune pierdută între Dell Calibration Assistant și monitor, după ce monitorul este activat din modul Inactiv sau Oprit | Conexiunea dintre Dell Calibration Assistant și monitor s-a pierdut sau întrerupt | <ul style="list-style-type: none">Închideți și relansați software-ul Dell Calibration Assistant. |
|--|---|--|

