




Dell 도킹 솔루션 사용 설명서

Inspiron 15 7577용

규정 모델: P72F
규정 유형: P72F001



참고, 주의 및 경고

-  노트: "참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.
 -  주의: "주의"는 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 가능성을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.
 -  경고: "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.
-

© 2017~2018 Dell Inc. 또는 자회사. 저작권 본사 소유. Dell, EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 자회사의 상표입니다. 기타 상표는 각 소유자의 상표일 수 있습니다.

2018 - 05

개정 A02

목차

Thunderbolt 3 Type-C 포트는 특정 도킹 시스템 기능을 지원하지 않습니다.....	4
타사 도킹 솔루션 기능.....	5
도움말 얻기.....	6
Dell에 문의하기.....	6

Thunderbolt 3 Type-C 포트는 특정 도킹 시스템 기능을 지원하지 않습니다.

Inspiron 15 7577 Gaming 시리즈 시스템은 Dell Thunderbolt Dock TB16, Dell Dock WD15, Dell Universal Dock D6000의 Dell 도킹 솔루션 기능과 타사 도킹 솔루션 기능을 모두 지원하지는 않습니다.


 **노트: Dell Power Manager(DPM V3.0)가 이 문제를 알리는 경고 메시지를 팝업으로 표시합니다.**

표 1. Dell 도킹 솔루션 기능이 지원되지 않음

기능	설명
전원 공급	Dell Dock(Thunderbolt Dock TB16/Dell Dock WD15/Dell Universal Dock D6000)이 Type-C 커넥터를 통해 전원 입력을 제공할 수 있습니다.
전원/도크로 대기 모드 해제 버튼	도킹 버튼을 사용하여 노트북 컴퓨터에 전원을 공급하는 기능(Dell Thunderbolt Dock TB16 및 Dell Dock WD15)
포트 비활성화	IT 관리자가 기밀 정보를 보호하기 위해 도킹에 있는 포트를 끌 수 있습니다 (Dell Thunderbolt Dock TB16 및 Dell Dock WD15).
오류 메시지 및 도킹 이벤트 알림	와트 수가 부족한 전원 어댑터나 케이블이 도킹에 연결되면 사용자에게 이를 알리고 권장 액세서리를 사용하도록 권고합니다. 펌웨어 업데이트 및 포트 비활성화를 알려줍니다. 그 예로 LAN으로 대기 모드 해제, LAN 케이블 감지 (Dell Thunderbolt Dock TB16 및 Dell Dock WD15)가 있습니다.
연결된 도크로 대기 모드 해제	도킹이 노트북 컴퓨터에 전원을 공급합니다(Dell Thunderbolt Dock TB16 및 Dell Dock WD15).


기능	설명
케이블 FW 업데이트	Dell에서 향후 개선 사항 또는 수정 사항을 받는 기능(Dell Thunderbolt Dock TB16 및 Dell Dock WD15)
케이블 LED	도킹 연결 상태를 나타냅니다(Dell Thunderbolt Dock TB16 및 Dell Dock WD15).
런타임 MAC 주소 덮어쓰기	도킹 MAC 주소를 건너뛰므로 IT 전문가가 도킹 스테이션의 공통 주소가 아닌 노트북/태블릿 MAC 주소로 사용자를 식별할 수 있습니다(Dell Thunderbolt Dock TB16 및 Dell Dock WD15).
도킹 펌웨어 업데이트	Dell에서 향후 개선 사항 또는 수정 사항을 받는 기능(Dell Thunderbolt Dock TB16 및 Dell Dock WD15)
LAN 케이블 감지	LAN이 도킹에 연결되면 WLAN/WWAN이 자동으로 비활성화됩니다(Dell Thunderbolt Dock TB16 및 Dell Dock WD15).

타사 도킹 솔루션 기능

- Inspiron 15 7577 Gaming 시리즈 시스템은 외부 그래픽 도킹에서 표준 Thunderbolt 3 프로토콜/기능을 지원합니다. 하지만 많은 타사 Thunderbolt 3 eGfx 도킹의 성능이 검증되지 않았으므로 사용자에게 예기치 않은 특정 호환성 문제가 발생할 수 있습니다.

도움말 얻기

Dell에 문의하기

 **노트:** 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우에는 제품 구매서, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.

Dell은 다양한 온라인/전화 기반의 지원 및 서비스 옵션을 제공합니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면

- 1 **Dell.com/support**로 이동합니다.
- 2 지원 카테고리를 선택합니다.
- 3 페이지 맨 아래에 있는 **Choose a Country/Region(국가/지역 선택)** 드롭다운 메뉴에서 국가 또는 지역을 확인합니다.
- 4 필요한 서비스 또는 지원 링크를 선택하십시오.